Светодиодная индикация наружного блока:

Печатная плата 0151800123

Светодиод 1: индикация ошибки (мигает)

Светодиод 2: индикация связи/эксплуатации. Светодиод постоянно мигает при передаче данных. Светодиод мигает определенное кол-во раз, в зависимости от модели в эксплуатации. Установите переключатель SW01-4 в положение ON после того, как подтвердите соответствие количества миганий модели блока.

Светодиод 3: индикация электропитания.

Печатная плата 0151800123А

Светодиод 1: индикация ошибки (мигает)

Светодиод 2: индикация связи/эксплуатации. SW01-4 мигает 1 раз в секунду для индикации модели наружного блока. SW01-4 мигает 2 раза в секунду для индикации кол-ва внутренних блоков. Установите SW01-4 в положение ON после того, как подтвердите правильность миганий. Светодиод 3: индикация электропитания.

Перемычки

CJ1:

Замкните перед включением питания: проверка работы печатной платы (используется на производстве).

Замкните после включения питания: функция сокращения времени, 60 секунд сокращаются до 1 секунды.

СЈ2: в резерве.

Коды неисправностей

Цифровые индикаторные лампы на панели управления наружного блока отображают коды неисправностей в случае возникновения таковых. Данная таблица неисправностей относится только к моделям, обозначенным в данном руководстве.

SMZU28V1AI, SMZU48V1AI, SMZU60V1AI

Коды неисправностей и подтверждение неисправностей

Показания на дисплее блока	Показания дисплея проводн. пульта управления	Описание неисправности	
1	21	Ошибка датчика температуры оттаивания ТЕ	
2	22	Ошибка датчика температуры наружного воздуха TA	
3	23	Ошибка датчика температуры всасывания TS	
4	24	Ошибка датчика температуры нагнетания TD	
5	25	Ошибка датчика температуры в средн. части конденсатора TC	
6	26	Неправильная установка Dip-переключателей на плате наружного блока для задания модели	
7	27	Ошибка датчика токовой нагрузки	
8	28	Ошибка DC-электродвигателя	
9	29	Аварийная сигнализация и остановка блока по причине несоответствия количества тестируемых вн. блоков с количеством, сохраненным во время первоначального поиска, предусматривает возможность сброса.	

10 2A Ошибка чтения записей ЕЕРROM 11 2B Срабатывание защиты по температуре нагнетания компрессора (TD) 12 2C Срабатывание защиты по температуре модуля IPM 13 2D Срабатывание защиты по высокому давлению 14 2E Срабатывание защиты по низкому давлению 15 2F Слишком низкая температура нагнетания инверторного компрессора 16 30 Срабатывание защиты по температуре всасывания компрессора (TS) 17 31 Внутренник блоков при пуске превышает 160% от производительности наружного блока, предусматривает автоматический сброс. 18 32 Варийная сигнализация и остановка блока, в случае когда произв-ть недумного блока, предусматривает автоматический сброс. 20 34 Ошибка связи между панелью управления и модулем IPM 21 35 Токовая перегрузка компрессора 22 36 Ошибка связи между внутренними и наружными блоками 23 37 Неисправность модуля IPM (срабатывание аварийной сигнализации) 24 38 Слишком высокая температура модуля IPM 25 39 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 26 3A Токовая перегрузка на этапе уна производительности (срабатывание устройства защиты) 27 3B Токовая перегрузка на этапе уна производительности (срабатывание устройства защиты) 28 3C Защита цепи DC по низкому напряжению 30 3E Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) Перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты)
12 2С Срабатывание защиты по температуре модуля IPM 13 2D Срабатывание защиты по высокому давлению 14 2E Срабатывание защиты по низкому давлению 15 2F Слишком низкая температура нагнетания инверторного компрессора 16 30 Срабатывание защиты по температуре всасывания компрессора 17 31 Аварийная сигнализация и остановка блока, в случае когда произв-ть внутренних блоков при пуске превышает 160% от производительности наружного блока, предусматривает автоматический сброс. 18 32 Аварийная сигнализация и остановка блока, в случае когда величина тока превосходит допустимое значение, предусматривает автоматический сброс. 20 34 Ошибка связи между панелью управления и модулем IPM 21 35 Токовая перегрузка компрессора 22 36 Ошибка связи между внутренними и наружными блоками 23 37 Неисправность модуля IPM (срабатывание аварийной сигнализации) 24 38 Спишком высокая температура модуля IPM 25 39 (срабатывание устройства защиты) 26 3A Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 27 3B Токовая перегрузка на этапе синжения производительности (срабатывание устройства защиты) 28 3C Защита цепи DC по низкому напряжению 30 3E (Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 31 Перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы)
13 2D Срабатывание защиты по высокому давлению 14 2E Срабатывание защиты по низкому давлению 15 2F Слишком низкая температура нагнетания инверторного компрессора 16 30 Срабатывание защиты по температуре всасывания компрессора (TS) 17 31 Аварийная сигнализация и остановка блока, в случае когда произв-ть внутренних блоков при пуске превышает 160% от производительности наружного блока, предусматривает автоматический сброс. 18 32 Величная тока превосходит допустимое значение, предусматривает автоматический оброс. 20 34 Ошибка связи между панелью управления и модулем IPM 21 35 Токовая перегрузка компрессора 22 36 Ошибка связи между внутренними и наружными блоками 23 37 Неисправность модуля IPM (срабатывание аварийной сигнализации) 24 38 Слишком высокая температура модуля IPM 25 39 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 26 3A Токовая перегрузка на этапе сустановившегося режима (срабатывание устройства защиты) 17 Токовая перегрузка на этапе сустановившегося режима (срабатывание устройства защиты) 27 3B Токовая перегрузка на этапе снижения производительности (срабатывание устройства защиты) 17 Токовая перегрузка на этапе онижения производительности (срабатывание устройства защиты) 18 3C Защита цепи DC по низкому напряжению 30 3E Токовая перегрузка на этапе онижения производительности (срабатывание устройства защиты) 18 3C Защита цепи DC по высокому напряжению 30 3E Токовая перегрузка на этапе онижения производительности (срабатывание программы) 18 3F Перегрузка силового модуля в результате постоянного высокого значения пока
14 2E Срабатывание защиты по низкому давлению 15 2F Слишком низкая температура нагнетания инверторного компрессора 16 30 Срабатывание защиты по температуре всасывания компрессора (TS) 17 31 Аварийная сигнализация и остановка блока, в случае когда произвътъ внутренних блоков при пуске превышает 160% от производительности наружного блока, предусматривает автоматический сброс. 18 32 Аварийная сигнализация и остановка блока, в случае когда величина тока превосходит допустимое значение, предусматривает автоматический сброс. 20 34 Ошибка связи между панелью управления и модулем IPM 21 35 Токовая перегрузка компрессора 22 36 Ошибка связи между внутренними и наружными блоками 23 37 Неисправность модуля IPM (срабатывание аварийной сигнализации) 24 38 Слишком высокая температура модуля IPM 25 39 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 26 3A Токовая перегрузка на этапе установившегося режима (срабатывание устройства защиты) 27 3B Токовая перегрузка на этапе снижения производительности (срабатывание устройства защиты) 38 Сащита цепи DC по низкому напряжению 39 Защита цепи DC по высокому напряжению 30 ЗЕ Токовая перегрузка на этапе уелановившегося режима (срабатывание устройства защиты) 10 Сорабатывание устройства защиты) 11 Токовая перегрузка на этапе снижения производительности (срабатывание устройства защиты) 12 Защита цепи DC по низкому напряжению 13 Защита цепи DC по высокому напряжению 14 Перегрузка силового модуля в результате постоянного 15 Высокого значения тока
15 2F Слишком низкая температура нагнетания инверторного компрессора 16 30 Срабатывание защиты по температуре всасывания компрессора (TS) 17 31 Аварийная сигнализация и остановка блока, в случае когда производительности наружного блока, предусматривает автоматический сброс. 18 32 Аварийная сигнализация и остановка блока, в случае когда величина тока превосходит допустимое значение, предусматривает автоматический сброс. 20 34 Ошибка связи между панелью управления и модулем IPM 21 35 Токовая перегрузка компрессора 22 36 Ошибка связи между внутренними и наружными блоками 23 37 Неисправность модуля IPM (срабатывание аварийной сигнализации) 24 38 Слишком высокая температура модуля IPM 25 39 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 26 3A Токовая перегрузка на этапе с установившегося режима (срабатывание устройства защиты) 27 3B Токовая перегрузка на этапе нижения производительности (срабатывание устройства защиты) 28 3C Защита цепи DC по низкому напряжению 30 3E Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 10 Спо высокому напряжению 30 3E Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы) 10 Спо высокому напряжению 11 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы) 12 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы) 13 Перегрузка силового модуля в результате постоянного высокого значения тока
16 30 Срабатывание защиты по температуре всасывания компрессора (TS) 17 31 Аварийная сигнализация и остановка блока, в случае когда произв-ть внутренних блоков при пуске превышает 160% от производительности наружного блока, предусматривает автоматический сброс. 18 32 Аварийная сигнализация и остановка блока, в случае когда величина тока превосходит допустимое значение, предусматривает автоматический сброс. 20 34 Ошибка связи между панелью управления и модулем IPM 21 35 Токовая перегрузка компрессора 22 36 Ошибка связи между внутренними и наружными блоками 23 37 Неисправность модуля IPM (срабатывание аварийной сигнализации) 24 38 Слишком высокая температура модуля IPM 25 39 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 26 3A Токовая перегрузка на этапе снижения производительности (срабатывание устройства защиты) 27 3B Токовая перегрузка на этапе снижения производительности (срабатывание устройства защиты) 28 3C Защита цепи DC по низкому напряжению 30 3E Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 7 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 30 Защита цепи DC по высокому напряжению 7 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 7 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы) 7 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы)
17 31 Аварийная сигнализация и остановка блока, в случае когда произв-ть внутренних блоков при пуске превышает 160% от производительности наружного блока, предусматривает автоматический сброс. 18 32 Аварийная сигнализация и остановка блока, в случае когда величина тока превосходит допустимое значение, предусматривает автоматический сброс. 20 34 Ошибка связи между панелью управления и модулем IPM 21 35 Токовая перегрузка компрессора 22 36 Ошибка связи между внутренними и наружными блоками 23 37 Неисправность модуля IPM (срабатывание аварийной сигнализации) 24 38 Слишком высокая температура модуля IPM 25 39 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 26 3A Токовая перегрузка на этапе установившегося режима (срабатывание устройства защиты) 27 3B Токовая перегрузка на этапе снижения производительности (срабатывание устройства защиты) 28 3C Защита цепи DC по низкому напряжению 30 3E Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 10 Спо высокому напряжению 30 3E Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы) 10 Сковая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы) 11 Оковая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы) 12 Оковая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы)
17 31 внутренних блоков при пуске превышает 160% от производительности наружного блока, предусматривает автоматический сброс. 18 32 Аварийная сигнализация и остановка блока, в случае когда величина тока превосходит допустимое значение, предусматривает автоматический сброс. 20 34 Ошибка связи между панелью управления и модулем IPM 21 35 Токовая перегрузка компрессора 22 36 Ошибка связи между внутренними и наружными блоками 23 37 Неисправность модуля IPM (срабатывание аварийной сигнализации) 24 38 Слишком высокая температура модуля IPM 25 39 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 26 3A Токовая перегрузка на этапе ситжения производительности (срабатывание устройства защиты) 27 3B Токовая перегрузка на этапе снижения производительности (срабатывание устройства защиты) 28 3C Защита цепи DC по низкому напряжению 30 3E Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) Токовая перегрузка на этапе снижения производительности (срабатывание устройства защиты) 38 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы)
18 32 величина тока превосходит допустимое значение, предусматривает автоматический сброс. 20 34 Ошибка связи между панелью управления и модулем IPM 21 35 Токовая перегрузка компрессора 22 36 Ошибка связи между внутренними и наружными блоками 23 37 Неисправность модуля IPM (срабатывание аварийной сигнализации) 24 38 Слишком высокая температура модуля IPM 25 39 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 26 3A Токовая перегрузка на этапе установившегося режима (срабатывание устройства защиты) 27 3B Токовая перегрузка на этапе снижения производительности (срабатывание устройства защиты) 28 3C Защита цепи DC по низкому напряжению 30 3E Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы) Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы) Перегрузка силового модуля в результате постоянного высокого значения тока
21 35 Токовая перегрузка компрессора 22 36 Ошибка связи между внутренними и наружными блоками 23 37 Неисправность модуля IPM (срабатывание аварийной сигнализации) 24 38 Слишком высокая температура модуля IPM 25 39 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 26 3A Токовая перегрузка на этапе установившегося режима (срабатывание устройства защиты) 27 3B Токовая перегрузка на этапе снижения производительности (срабатывание устройства защиты) 28 3C Защита цепи DC по низкому напряжению 29 3D Защита цепи DC по высокому напряжению 30 3E Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы) 31 Перегрузка силового модуля в результате постоянного высокого значения тока
22 36 Ошибка связи между внутренними и наружными блоками 23 37 Неисправность модуля IPM (срабатывание аварийной сигнализации) 24 38 Слишком высокая температура модуля IPM 25 39 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 26 3A Токовая перегрузка на этапе установившегося режима (срабатывание устройства защиты) 27 3B Токовая перегрузка на этапе снижения производительности (срабатывание устройства защиты) 28 3C Защита цепи DC по низкому напряжению 29 3D Защита цепи DC по высокому напряжению 30 3E Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы) 31 Перегрузка силового модуля в результате постоянного высокого значения тока
23 37 Неисправность модуля IPM (срабатывание аварийной сигнализации) 24 38 Слишком высокая температура модуля IPM 25 39 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 26 3A Токовая перегрузка на этапе установившегося режима (срабатывание устройства защиты) 27 3B Токовая перегрузка на этапе снижения производительности (срабатывание устройства защиты) 28 3C Защита цепи DC по низкому напряжению 29 3D Защита цепи DC по высокому напряжению 30 3E Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы) 31 Перегрузка силового модуля в результате постоянного высокого значения тока
24 38 Слишком высокая температура модуля IPM 25 39 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 26 3A Токовая перегрузка на этапе установившегося режима (срабатывание устройства защиты) 27 3B Токовая перегрузка на этапе снижения производительности (срабатывание устройства защиты) 28 3C Защита цепи DC по низкому напряжению 29 3D Защита цепи DC по высокому напряжению 30 3E Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы) 31 3F Перегрузка силового модуля в результате постоянного высокого значения тока
25 39 Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) 26 3A Токовая перегрузка на этапе установившегося режима (срабатывание устройства защиты) 27 3B Токовая перегрузка на этапе снижения производительности (срабатывание устройства защиты) 28 3C Защита цепи DC по низкому напряжению 29 3D Защита цепи DC по высокому напряжению 30 3E Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы) 31 3F Перегрузка силового модуля в результате постоянного высокого значения тока
26 ЗА Срабатывание устройства защиты) 27 ЗВ Токовая перегрузка на этапе установившегося режима (срабатывание устройства защиты) 28 ЗС Защита цепи DC по низкому напряжению 29 ЗD Защита цепи DC по высокому напряжению 30 ЗЕ Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание устройства защиты) Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы) Перегрузка силового модуля в результате постоянного высокого значения тока
27 ЗВ Токовая перегрузка на этапе снижения производительности (срабатывание устройства защиты) 28 ЗС Защита цепи DC по низкому напряжению 29 ЗD Защита цепи DC по высокому напряжению 30 ЗЕ Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы) 31 ЗF Перегрузка силового модуля в результате постоянного высокого значения тока
28 3C Защита цепи DC по низкому напряжению 29 3D Защита цепи DC по высокому напряжению 30 3E Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы) 31 3F Перегрузка силового модуля в результате постоянного высокого значения тока
29 3D Защита цепи DC по высокому напряжению 30 3E Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы) 31 3F Перегрузка силового модуля в результате постоянного высокого значения тока
30 ЗЕ Токовая перегрузка на этапе увеличения производительности (срабатывание программы) Перегрузка силового модуля в результате постоянного высокого значения тока
31 ЗF (срабатывание программы) Перегрузка силового модуля в результате постоянного высокого значения тока
31 3F высокото значения тока
-
32 40 Токовая перегрузка на этапе установившегося режима (срабатывание программы)
33 41 Токовая перегрузка на этапе снижения произ-ти (срабатывание программ
34 42 Компрессор не подключен
35 43 Ошибка связи между платой управления и модулем IPM
36 44 Ошибка переключения
37 Неправильное положение ротора компрессора. Не соответствует приводу
38 46 Перезагрузка микропроцессора
39 Ошибка датчика температуры силового модуля, отсутствие содержани после "OR" в новом руководстве
Детекция наличия тока DC силовым модулем при отключенном компрессоре. Или отсутствие детекции наличия тока DC силовым модулем при задействованном компрессоре
41 49 Сбой подачи питания
41 49 Сбой подачи питания 42 4A Сбой подачи трехфазного питания на силовой модуль

Коды неисправностей внутреннего блока

Код	Индикация на	Количество	Описание неисправности
неисправности	проводном	миганий LED 5	
на ведущем	контроллере	на плате	
блоке		внутреннего	
		блока или	
		дистанционном	
		приемном	
		устройстве	
01	01	1	Неисправность датчика окружающей
			среды внутреннего блока ТА
02	02	2	Неисправность датчика температуры
			змеевика внутреннего блока ТС1
03	03	3	Неисправность датчика температуры ТС2
			на трубе внутреннего блока
04	04	4	Неисправность датчика внутреннего
			блока TES
05	05	5	Неисправность EEPROM
06	06	6	Ошибка связи между внутренними и
			наружным блоками
07	07	7	Ошибка связи между внутренним блоком
			и проводным пультом
08	08	8	Неисправность дренажной системы
			внутреннего блока
09	09	9	Повторяющаяся ошибка адреса
			внутреннего блока
0A	0A	10	Повторяющаяся ошибка адреса
			центрального пульта
Код наружного	Код наружного	20	Соответствующая неисправность
блока	блока		наружного блока